

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
日野		平成30年12月	2PG-FW1AHG	アルミウィング	FW1AH-107152	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
103.237km	380PS/279KW	M/T 7速		エア-	長:9,620 mm 高:2,640 mm	幅:2,400 mm 門高:2,560 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	○	アッパーホースエンジン側漏れ跡有り
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
真格ランプ	◎	
オーディオ		
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)	—	
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト (種類)	—	LED
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス (種類)	—	リヤエアサス
エアサス (不具合)	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 小物入れ欠品。車幅灯最後尾グリーン球
記録簿 無 ○

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

		6	3		
		8	5		
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
スベア		0	—		

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
スペア		<u>245/70R19.5</u>	—	
素材：鉄		備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	18W-09234	平成30年
【備考】ラッシング2段、引出フック9対、庫内灯4ケ。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ