

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年7月	TPG-FEB20	平ボディ	FEB20-550297	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
229.590km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長: 4,350 mm 高: 380 mm	幅: 2,070 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ナビ付き アンテナ曲り
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ キャップ 左ステータス曲り
走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L
デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項 キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スペアー無、キーレスリモコン1ケ。

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	3	3		
	—	—		
4	4	4	4	
—	—	—	—	
スベア		8	—	

タイヤサイズ			
	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スピア		195/85R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	51EH 1902R 「0513」	平成29年
【備考】前立て上部角出し付。左前プロテクターヘコミ。左セイコーラック曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----