

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成28年1月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-14982
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
465.067km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,620 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト（種類）	－	H I D
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前：後：サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス（種類）	－	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内汚れ傷。助手席ドア灰皿欠品。右ナンバー灯外れ。
記録簿	有（H29.1～R3.1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
	0	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2	2	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	8	8		スペア	245/70R19.5	245/70R19.5	
素材：鉄				備考：スベアーのみスタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W10104	平成27年
【備考】同年式。センターローラー。ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯6ケ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ