

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年5月	2PG-FR1EHJ	冷凍バン	FR1EH+101071	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
310,289km	410PS/302KW	セミA/T	プロシフト 12速	エアー	長：9,313 mm 幅：2,272 mm 高：2,324 mm 門高：2,263 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	ブロワ最大時(風切り音)。	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	LED
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前：後：サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	ヒーター付きパワーミラー。
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	－		走行関係		
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し	◎					ハンドル	◎	
ミッション			バックカメラ (色)	－		エアサス (種類)	－	総輪エアサス
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	◎	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア抜け	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	／	
クラッチ	○	ガラ音。	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L
異音	◎					デフ		
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	◎					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	ドライブレコーダー付き。
記録簿	有 (R2/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
14	14			295/80R22.5	295/80R22.5		
－	－			－	－		
11	12	14	11	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
6	5	6	7	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア	15	－		スペア	295/80R22.5	－	
素材：アルミ				備考：リヤ2軸目及びスペアタイヤ以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8918-5「B190257」	令和 1年4月
【備考】ジョロダー4列、ラッシング2段、水抜き穴x3、エアリブ、LED庫内灯2列、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き。			
サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-CNF	令和 1年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ