

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年11月	KQG-FW1EXBG	アルミウィング	FW1EXB-15962
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
777.924km	380PS/279KW	セミA/T プロシフト 1 2速	エア	長:9,610 mm 幅:2,380 mm 高:2,610 mm 門高:2,510 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎							
ターボ	◎		オーディオ	△	操作不良 社外品			
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー			
			電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	△	欠品			
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ・傷、インパネポケット欠品、蛍光灯レンズひび、タコグラフ欠品、エンジンキー3本、ボディキー2本(固着使用不可)、燃料タンクキー1本

記録簿 有 (H26/10~R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	3	2	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア	245/70R19.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LJAADF 「2KY6834」	平成25年
【備考】エアーローラー4列、引き出しフック10対、前方スタンション2ヶ所、ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、90度ストッパー、右ウイング内張り割れあり			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------