

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年8月	TPG-FEA50	クレーン付平	FEA50-572839	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
34,929km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長:2,900 mm 高:370 mm	幅:1,780 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風向切替不良	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	鉄板	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。エンジンキー1本。スペアキー無。キーレスリモコン1ケ。

記錄簿 有 (R2/2、R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	7	8		205/70R17.5	205/70R17.5		
	—	—		—	—		
4	5	4	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
素材: スチール				備考: スベアータイヤ無。キャリヤ無し。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パフコ		(不明)
【備考】ボデーコーションプレート欠品。前立て上部工具箱2ケ。			
クレーン/クレーン	ユニック	URG263 「G302008」	令和 1年7月
【備考】2.63 t。3段ブーム。フックイン。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----