

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年6月	TKG-FBA20	ドライバン	FBA20-520951
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
138,101km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長: 3,340 mm 幅: 1,610 mm 高: 1,740 mm 門高: 1,590 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																	
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ																																	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																																	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左レンズひび																																	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																		
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																		
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 70L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 70L												
走行関係																																									
点検項目	結果	状態																																							
リーフサス	◎																																								
エアサス	/																																								
パワステ	◎																																								
ハンドル	○	擦れ																																							
燃料タンク	◎	スチール 70L																																							
排気	◎		異常ランプ	◎		デフ	◎																																		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	点検項目	結果	状態																																	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	異音	◎																																		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		オイル漏れ	◎																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	/		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材	ブレーキロック	/	
			ミッション																																						
点検項目	結果	状態																																							
ギア鳴き	◎																																								
ギア抜け	◎																																								
クラッチ	/																																								
異音	◎																																								
オイル漏れ	◎																																								
リターダ	/																																								
上物仕様																																									
点検項目	結果	状態																																							
床材質	/	木材																																							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スペアキー無、ボデーキー1本。

記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	4			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
6	6	5	2	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	7	—		スペア	195/75R15	—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
リンボーバン	キタムラ	T13-1021	平成25年6月
【備考】 縮小時高さ: 1020mm、門高: 870mm。センターローラー。ラッシングレール2段。庫内灯1ケ。天窓1枚。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----