

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成25年9月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-521580	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
234,007km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,310 mm 高：2,070 mm	幅：1,760 mm 門高：2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポン付近に じみ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	標準	エアサス	／	
ミッション			タコグラフ	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態				ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	木材			
異音	◎					デフ		
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	／					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。ルームミラー欠品。フロント右コーナーパネル取付割れ。フロントパネルへこみ。

※R3.7月204908Km時クラッチオーバーホール済み（記録簿有）。





エンジンキー2本、ボディキー4本

記録簿 有（R3/7、R4/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
7	7	7	6	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				3	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	386N1376	平成25年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2個。90度ストッパー付き。左観音式サイド扉。内張割れ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】