

| 車両情報      |             |             |      |                                      |
|-----------|-------------|-------------|------|--------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号                                 |
| いすゞ       | 平成22年6月     | PKG-FSR34S2 | アルミ平 | FSR34-7001432                        |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                                |
| 333,201km | 240PS/177KW | M/T 6速      | エア－  | 長：5,300mm 幅：2,170mm<br>高：590mm 門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |            | 電装関係     |    |        | キャビン   |    |        |  |  |  |
|-------|----|------------|----------|----|--------|--------|----|--------|--|--|--|
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態     | 点検項目   | 結果 | 状態     |  |  |  |
| 異音    | ◎  |            | エアコン     | ◎  |        | シート    | ○  | 破れ、へたり |  |  |  |
| オイル混入 | ◎  |            | スターター    | ◎  |        | ヘッドライト | ◎  | H I D  |  |  |  |
| オイル漏れ | ◎  |            | オルタネーター  | ◎  |        | ウィンカー  | ◎  |        |  |  |  |
| 水混入   | ◎  |            | P/W（運転席） | ○  | 下降時キー音 | ワイパー   | ◎  |        |  |  |  |
| 水漏れ   | ◎  |            | P/W（助手席） | ◎  |        | ミラー    | ◎  |        |  |  |  |
| 燃料漏れ  | ◎  |            | 坂道発進装置   | ◎  |        | 走行関係   |    |        |  |  |  |
| 排気    | ◎  |            | 異常ランプ    | ◎  |        |        |    |        |  |  |  |
| マフラー  | ○  | テールパイプすず付着 | オーディオ    | ◎  |        |        |    |        |  |  |  |
| ターボ   | ◎  |            | バックカメラ   | /  |        |        |    |        |  |  |  |
| 冷却水吹返 | ◎  |            | 電格ミラー    | ◎  |        |        |    |        |  |  |  |
| ミッション |    |            | ETC      | /  |        |        |    |        |  |  |  |
|       |    |            | タコグラフ    | ◎  | アナログ   |        |    |        |  |  |  |
|       |    |            | 上物仕様     |    |        |        |    |        |  |  |  |
|       |    |            | 点検項目     | 結果 | 状態     |        |    |        |  |  |  |
|       |    |            | 床材質      | /  | 鉄板     |        |    |        |  |  |  |
|       |    |            | デフ       |    |        |        |    |        |  |  |  |
|       |    |            | 点検項目     | 結果 | 状態     |        |    |        |  |  |  |
|       |    |            | 異音       | ◎  |        |        |    |        |  |  |  |
|       |    |            | オイル漏れ    | ◎  |        |        |    |        |  |  |  |
|       |    |            | デフロック    | /  |        |        |    |        |  |  |  |





特記事項 運転席フロアカーペット破れ、エンジンキー2本

記録簿 有（H24/9、H28/6～R2/2）

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm |   |   |   |             |             |             |             |
| 5     | 7 |   |   | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 |             |             |
| —     | — |   |   | —           | —           |             |             |
| 5     | 5 | 5 | 5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 |
| —     | — | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア   |   |   |   | —           | —           | 245/80R17.5 |             |
|       |   |   |   | 素材：スチール     | 備考：         |             |             |

| 上物仕様                    |      |          |         |
|-------------------------|------|----------|---------|
| 上物名                     | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式      |
| アルミ平                    | パブコ  |          | 平成22年6月 |
| 【備考】床フック5対、後部スタンション穴1ヶ所 |      |          |         |
|                         |      |          |         |
| 【備考】                    |      |          |         |
|                         |      |          |         |
| 【備考】                    |      |          |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 無  |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】