

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 4年7月	2PG-FSR90S2	穴掘建柱車	FSR90-7014416
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
538km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			

特記事項 エンジンキー2本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	7	6	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		7	—	スベア		245/80R17.5	—
素材：アルミ		備考：					

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
穴掘建柱車	アイチ	D70B1RS 「812734」	令和 4年6月

【備考】 吊上荷重 2,950kg 3段ブーム

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----