

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年3月	TPG-FBA20	ドライバン	FBA20-553210	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
270,593km	130PS/96KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,090 mm 高：2,070 mm	幅：1,770 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンブにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
▼ ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			▼ デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項 エンジンキー2本、2/6車載済（黒木）
記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
5	6	6	6	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		5	—	スペア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：全数スタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「246N7714」	平成29年3月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯1ヶ、90度ストッパー、前面ベニヤ割れ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ