

| 車 両 情 報   |             |                       |        |                              |                               |
|-----------|-------------|-----------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式                    | 形状     | 車台番号                         |                               |
| 三菱ふそう     | 令和 1年3月     | 2PG-FS74HZ            | 冷凍ウィング | FS74HZ-503969                |                               |
| 走行        | 馬力          | シフト                   | ブレーキ   | ボディ内寸                        |                               |
| 369,122km | 394PS/290KW | A/T シフトバイロット<br>1 2 速 | エア-    | 長 : 9,390 mm<br>高 : 2,570 mm | 幅 : 2,330 mm<br>門高 : 2,470 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン | 結果 | 状態 |
|-------|------|----|----|
| 異音    | ◎    |    |    |
| オイル混入 | ◎    |    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |    |
| 水混入   | ◎    |    |    |
| 水漏れ   | ◎    |    |    |
| 燃料漏れ  | ◎    |    |    |
| 排気    | ◎    |    |    |
| マフラー  | ◎    |    |    |
| ターボ   | ◎    |    |    |
| 冷却水吹返 | ◎    |    |    |

| ミッション |    |        |
|-------|----|--------|
| 点検項目  | 結果 | 状態     |
| ギア鳴き  | ◎  |        |
| ギア抜け  | ◎  |        |
| クラッチ  | /  |        |
| 異音    | ○  | ガラ音有り。 |
| オイル漏れ | ◎  |        |
| リターダ  | /  |        |

| 点検項目      | 結果 | 状態          |
|-----------|----|-------------|
| エアコン      | ◎  |             |
| スターター     | ◎  |             |
| オルタネーター   | ◎  |             |
| P/W (運転席) | ◎  |             |
| P/W (助手席) | ◎  |             |
| 坂道発進装置    | ◎  |             |
| 異常ランプ     | ◎  |             |
| オーディオ     | ◎  |             |
| バックカメラ    | ◎  | カラー         |
| 電格ミラー     | ◎  |             |
| ETC       | /  |             |
| タコグラフ     | ◎  | デジタル<br>簡易式 |

| 点検項目 | 結果 | 状態           |
|------|----|--------------|
| 床材質  | /  | アルミ<br>キーストン |

| 点検項目   | 結果 | 状態     |
|--------|----|--------|
| シート    | ○  | 汚れ     |
| ヘッドライト | ◎  | LED    |
| ウィンカー  | ◎  |        |
| ワイパー   | ◎  |        |
| ミラー    | ◎  | ヒーター付き |

| 点検項目  | 走行関係 |                   |
|-------|------|-------------------|
|       | 結果   | 状態                |
| リーフサス | ◎    |                   |
| エアサス  | ◎    | リヤエアサス            |
| バウステ  | ◎    |                   |
| ハンドル  | ◎    | 擦れ                |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>300L 300L |

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

特記事項 アイドリングストップ付き  
スベアキー1本、ボディキー2本→R5/2/14訂正 スマートキー2個、ドアキー2本、ボディキー2本  
(R5/2/14すべて車載済(西垣))

記録簿 有 (R1/6~R4/3)

タイヤ残量





単位：m

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 6 | 7 |   |
|     | 7 | 6 |   |
| 6   | 7 | 8 | 8 |
| 7   | 8 | 7 | 6 |
| スエア |   | 4 | — |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> | <u>245/70R19.5</u> |
| <u>スペア</u>         | <u>245/70R19.5</u> | <u>—</u>           | <u>—</u>           | <u>—</u>           |

| 上物仕様                                                               |         |                        |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------|
| 上物名                                                                | メーカー    | 型式「製造番号」               | 年式      |
| 冷凍ウイング                                                             | 矢野特殊自動車 | WPA2708-3<br>「B190050」 | 令和 1年1月 |
| 【備考】ラッシングレール2段、ジョロダー4列、庫内灯LED6ヶ所、水抜き穴4カ所、エアラインレール、サーキュレーター 4つ、エアリブ |         |                        |         |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）                                                     | サーモキング  | TZ1200                 | 令和 1年   |
| 【備考】-35℃設定                                                         |         |                        |         |
|                                                                    |         |                        |         |
| 【備考】                                                               |         |                        |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】     |           |    |     | 【ボデー内】 |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|--------|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |