

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成26年7月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-531340	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
183,258km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,330 mm 高: 1,860 mm	幅: 1,760 mm 門高: 1,790 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ インタークーラーホース付近滲み。
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

電装関係	
点検項目	結果
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	/
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/

キャンプ	
点検項目	結果
シート	○ タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

ミッション	
点検項目	結果
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リッターダ	/

上物仕様	
点検項目	結果
床材質	/ 木材、鉄板

走行関係	
点検項目	結果
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スペアキー1本、ボデーキー1本。

記録簿 有 (H30/6~R4/3)

▼

タイヤ残量

単位：mm

2

1

—

—

2

2

2

2

—

—

—

—

スペア

2

—

▼

タイヤサイズ

205/75R16

205/75R16

—

—

205/75R16

205/75R16

205/75R16

205/75R16

—

—

—

—

スペア

205/75R16





—

素材：スチール

備考：ひび、亀裂有。スペアースタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	466N4413	平成26年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。観音扉3枚。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------