

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年6月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-102188	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
339,182km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,270 mm 高:2,110 mm	幅:2,250 mm 門高:2,050 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	○	エキゾーストマニホールド	異常ランプ	◎				
		ガス漏れ小	オーディオ	◎				
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー			
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	○	リヤエアサス、ひび
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターター	/							
	/							
デフ						点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態				異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターター	/							
	/							





特記事項 キャブ内汚れ、エンジンキー3本、ボデーキー4本 R5.2.15 車載済み（西村）

記錄簿 有 (R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
0	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		0	—	スベア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V030D80-81」	平成30年6月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3個、床型キーストン、水抜き穴4個、左サイドドア			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50DC	平成30年6月
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D	平成30年6月
【備考】 全長1,550mm、全幅2,200mm、ストッパー迄長1,400mm、有効幅2,120mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----