

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年10月	2PG-BTR90U2	クレーン付平	BTR90-7000117
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
5,720km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：5,400mm 幅：2,208mm 高：200mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	カバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後：右割れ、左割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	メッキカバー
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材 中央ステン張り	燃料タンク	◎	スチール 200L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎							
リターダ	/					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	

特記事項	スベアキー無し
記録簿	有 (R3/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
7	7	7	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：メッキカバー付き			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	三友ボディー	「1812116」	平成30年10月
【備考】床フック10対、ステンレス蝶番、台枠ステンレス、サイドガード角ステン2段、工具箱1個（オーバーハング）、鳥居前側工具箱2個、鳥居ガッチャかけ2カ所（扉付き）、鳥居アルミ縞板張り、鳥居作業灯2個、アオリ上部縞板張り、道板掛け			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE364HR 「KD1906」	平成30年
【備考】4段フックイン、ラジコン、キャパシティ2.93t、アウトリガー差し違い			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ