

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成30年11月	2PG-CW5CA	アルミ平	JNCMB02D4JU035107
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
525,552km	390PS/287KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長: 9,590 mm 幅: 2,400 mm 高: 680 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	欠品。
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材
シャッペン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リアエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。タコグラフ欠品。エンジンキー1本、スペアキー無し。キーレスリモコン1個。
2デフ。

記録簿 有 (R1/11~R4/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
14	13	13	13	295/70R22.5	295/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
14	13	13	13	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スベア				スベア	295/80R22.5	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	株式会社森林自工		平成30年11月
【備考】庫内カンフック33ヶ。スタンション穴6ヶ。スタンション4本。作業灯2ヶ。リヤバンパーカバー左右欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------