

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年7月	TKG-FEB50	冷凍バン	FEB50-521135
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
295,094km	150PS/110KW	A/T デュオニック	パキューム	長：4,344 mm 幅：1,945 mm 高：1,729 mm 門高：1,727 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音		点検不可	エアコン		点検不可	シート	○	へたり			
オイル混入		点検不可	スターター		点検不可	ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ		点検不可	オルタネーター		点検不可	ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ		点検不可	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ		点検不可	坂道発進装置		点検不可	▼走行関係					
排気		点検不可	異常ランプ		点検不可						
マフラー		点検不可	オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ		点検不可	バックカメラ	○	電源入らない						
冷却水吹返		点検不可	電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	／		リーフサス	◎				
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		エアサス	／				
ギア鳴き		点検不可	▼上物仕様			パワステ		点検不可			
ギア抜け		点検不可 <td>点検項目</td> <td>結果</td> <td>状態</td> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td>				点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
クラッチ	／					床材質	／	アルミ	燃料タンク	◎	スチール 100L
異音		点検不可				▼デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ		点検不可							異音		点検不可
リターダ	／		オイル漏れ	◎							
			デフロック	／							

特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
3	4	3	3	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		3	—	スベア		205/85R16	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	型式 GFE4 工番 E1E5853	(不明)
【備考】床アルミ縞板(プラスチックすのこ敷き)、ラッシング2段、庫内灯2個、水抜き穴4ヶ所、サイドドアあり(左側のみ、スライド式)			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2	(不明)
【備考】電源入らない、設定温度等確認出来ず			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----