

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
トヨタ	平成26年9月	TKG-XZU720	ドライバン	XZU720-0007324	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
19,710km	136PS/100KW	A/T 5速	パキューム	長：5,049 mm 高：1,990 mm	幅：2,042 mm 門高：1,956 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト（種類）	－	ハロゲン
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項
記録簿 有（H28/8～R2/8）

タイヤ残量			
単位：mm			
6	4		
－	－		
6	7	8	5
－	－	－	－
スベア		7	－

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	－	－	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
－	－	－	－
スベア		225/70R16	－
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
保冷パン	日本フルハーフ	GAE「E1J0865」	平成26年8月
【備考】断熱ALL50mm。ラッシング2段（3方）。水抜穴4ケ。庫内灯4ケ。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21001C-	平成26年7月
【備考】最大昇降能力1000kg。ラジコン・リモコン。ゲート長1950、ゲート幅2090、ストッパー迄長1710、サイドストッパー幅2010。渡し板加工。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ