

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年2月	2PG-FW1AHJ	冷凍バン	FW1AH+100932
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
580,525km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,030 mm 幅：2,270 mm 高：2,330 mm 門高：2,240 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	△	欠品。			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ I型キーストン。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。タコグラフ欠品。フロントパネルビス穴。
エンジンキー2本。ボデーキー3本。燃料タンクキー3本。キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 有（H31/1～R4/3）

タイヤ残量					タイヤサイズ			
単位：mm								
	1	5			265/70R19.5	265/70R19.5		
	2	0			265/70R19.5	265/70R19.5		
2	5	0	2		265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
0	1	0	3		265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		0	—		スペア		245/70R19.5	—
素材：アルミ					備考：スベアータイヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	SUZUVAN	17V2198	平成29年
【備考】＊ボデー看板跡有。断熱リヤ100mm、サイド75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール3段。 左右上部角LED庫内灯。水抜き穴前後2対。フェリーフック左右2対。左観音式サイド扉。庫内ウロコステン張り（リベット外れ有）。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	SLX-400i 「GLW1108170」	平成29年
【備考】-28℃設定 （ 1hで +5.9℃ → -20℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ