

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F175402	平成29年7月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ。 水抜き穴前後2対。右観音扉ロックバー下側ガイド欠品。			
冷凍機／直結	東プレ	XV92L0E-T/T	平成29年7月
【備考】-30℃設定（1hで +4℃ → -19℃ 確認）。			
格納ゲート／2枚折り。	新明和工業	RAK10-6486D 「S80605026」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2280mm、有効長1285mm、有効幅2215mm。最大荷重1000Kg。 庫内リモコン付。ラジコン付。			





◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	縦軸エアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	アルミ 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。左ドアガーニッシュ割れ。
エンジンキー2本。ポデーキー3本。燃料タンクキー2本。尿素タンクキー2本。キーレスリモコン1ヶ。2/24カギ依頼済 上村
記録簿 有 (R4/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
3	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	2	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	2	2	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア	—	—	
素材：スチール				備考：スペアア欠品。スタッドレスタイヤ。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----