

| 車 両 情 報  |             |             |       |                          |                           |
|----------|-------------|-------------|-------|--------------------------|---------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                     |                           |
| いすゞ      | 平成30年9月     | 2RG-FRR90T2 | ドライバン | FRR90-7132830-A          |                           |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                    |                           |
| 88,391km | 240PS/177KW | M/T 6速      | エア-   | 長:6,300 mm<br>高:2,320 mm | 幅:2,350 mm<br>門高:2,250 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |    |            |
|-----------|----|------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態         |
| エアコン      | ◎  |            |
| スターター     | ◎  |            |
| オルタネーター   | ◎  |            |
| P/W (運転席) | ◎  |            |
| P/W (助手席) | ◎  |            |
| 坂道発進装置    | ◎  |            |
| 異常ランプ     | ◎  |            |
| オーディオ     | ◎  |            |
| バックカメラ    | ◎  | カラー        |
| 電格ミラー     | ◎  |            |
| ETC       | ◎  | 2.0        |
| タコグラフ     | /  |            |
| 上物仕様      |    |            |
| 点検項目      | 結果 | 状態         |
| 床材質       | /  | 木材<br>削れ有り |

| キャビン   |    |           |
|--------|----|-----------|
| 点検項目   | 結果 | 状態        |
| シート    | ○  | 擦れ、汚れ     |
| ヘッドライト | ◎  | HID       |
| ウィンカー  | ○  | ドアレンス左右キス |
| ワイパー   | ◎  |           |
| ミラー    | ◎  |           |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | ◎  | リヤエアサス       |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ◎  |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>200L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付。フロント左フェンダーゴムすれ。フロントグリルビス穴有り。導風板左側面割れ有。  
エンジンキー2本(キーレス付)。

記錄簿 有 (R3/5、R4/6)

タイヤ残量





単位: mm

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
|     | 8  | 5  |    |
|     | —  | —  |    |
| 11  | 11 | 11 | 11 |
| —   | —  | —  | —  |
| スベア |    | 4  | —  |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>225/80R17.5</u> | —                  |
| 素材：スチール            | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                                                                                    |         |                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|
| 上物名                                                                                                     | メーカー    | 型式「製造番号」          | 年式      |
| ドライバン                                                                                                   | 日本フルハーフ | DLB<br>「T5JB028」  | 平成25年2月 |
| <p>【備考】※年式違い。床板削れ。ラッシングレール3方2段。庫内灯2ヶ。ベンチレーター4ヶ。リヤ跳ね上げ扉。左観音扉サイド扉(開き時ゴム引かかる為かたい)。前立て内張り穴あき有り。側面着板跡有り。</p> |         |                   |         |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                                                                          | 日本フルハーフ | HB3A<br>「G5J0044」 | 平成25年2月 |
| <p>【備考】※年式違い。PG寸法：全長1590mm、全幅2400mm、有効長1300mm、有効幅2275mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付、</p>                         |         |                   |         |
|                                                                                                         |         |                   |         |
| <p>【備考】</p>                                                                                             |         |                   |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|