

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年1月	TKG-FBA60	ダンプ	FBA60-510565
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
98,703km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,090 mm 幅：1,590 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	サブライポンプ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ曲がり			
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ、メインキー1本スベアキー1本キーレス1個

記録簿 有 (R2/4～R4/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	3			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
5	5	5	5	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				スベア	205/75R16	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110SY 「31253904」	平成25年1月
【備考】 手動コボレン、プロテクター強化アングル			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】