

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年10月	2PG-CXZ77CT	ダンプ	CXZ77CT-7001356
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
140,083km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 5,100 mm 幅: 2,200 mm 高: 530 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 290L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			床材質	/	鉄板 鉄板厚さ: 床面6mm 横アオリ4.5mm 前壁4.5mm 後板6mm	点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 キャブ内汚れ傷。スターターキー1本、スパーキー2本。  
記録簿 有 (H31/2~R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
10	11	9	10	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
10	9	9	8	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スパー	1	—		スパー	11R22.5 16PR		—
素材: スチール				備考: リヤタイヤ8本再生タイヤ。スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRS11-0010SY3 「F908471712」	平成30年
【備考】 電動コボレーン。作業灯2ヶ。自重計レンズ欠品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ