

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年1月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-503698	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
408,780km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア-	長: 9,390 mm 高: 2,570 mm	幅: 2,320 mm 門高: 2,480 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 スマートキー×2、ポデーキー×2

記録簿 有 (R2/1~R4/1)

タイヤ残量

単位：mm

11

10

9

9

0

0

0

1

0

0

5

5

スベア

0

—

素材：スチール

備考：

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5





スベア

245/70R19.5

—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2649-9 「B180824」	平成30年12月
【備考】ラッシングレール3段、エアリブ、ジョロダー4列、エアラインレール、サーキュレーター4つ、床からサーキュレーターまでの高さ2370mm、庫内灯6つ、水抜き穴4カ所			
冷凍機／直結	菱重	TDJS100DC	平成30年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------