

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	KQKG-FE7JPAG	その他	FE7JPA-11093
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
28,289km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

●: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	ひび 4カ所
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎		床材質	/	ゴム	異音	◎	
異音	◎		【備考】馬4頭積み仕様。エアコン、換気扇付。汚水タンク付き。作業灯2ケ。蛍光灯4ケ。仕切りカーテン2ケ。左サイド扉2ケ。リヤゲート型スロープ。					
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 7人乗り。キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スペアキー5本、ボデーキー8本。キャブ、ボデー文字消し塗装。

記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11	11	11	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
11	11	11	11	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
11	11	11	11	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
11	11	11	11	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア	12	11	11	スペア	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
馬運搬車	林田製作所		
【備考】馬4頭積み仕様。エアコン、換気扇付。汚水タンク付き。作業灯2ケ。蛍光灯4ケ。仕切りカーテン2ケ。左サイド扉2ケ。リヤゲート型スロープ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】