

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年6月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7110903
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
295,414km	210PS/154KW	A/T スムーサー 6速	エア	長: 6,160 mm 幅: 2,330 mm 高: 2,130 mm 門高: 2,120 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	○	下降時キー音	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	作動しない	走行関係 点検項目 結果 状態 リーフサス ◎ エアサス / パワステ ◎ ハンドル ◎ 燃料タンク ◎ スチール 200L		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎		デフ 点検項目 結果 状態 異音 ◎ オイル漏れ ◎ デフロック /		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		上物仕様 点検項目 結果 状態 床材質 / アルミ		
ミッション 点検項目 結果 状態 ギア鳴き ◎ ギア抜け ◎ クラッチ 異音 ◎ オイル漏れ ◎ リターダ /			デジタル タコグラフ ◎ デジタル					





特記事項 エンジンキー1本 (スベアキー無し) ボデーキー2本
 キャブ内汚れ・キズ バッテリー上がり
記録簿 有 (R4/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
8	9	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スベア	0			スベア	225/80R17.5		

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMB 「E5G3808」	平成29年
【備考】 床アルミ編 ラッシング2段 水抜き穴前方2ヶ所 庫内灯3ヶ			
冷凍機/直結	菱重	TD50JSD 「726400309BL」	平成29年
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S71207740」	平成29年
【備考】 全幅2,400mm 全長 1,550mm 有効幅 2,210mm 有効長 1,390mm 庫内リモコン ※プラットフォーム先端割れ			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----