

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年11月	2KG-FV70HYP	クレーン付平	FV70HY-540111
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
312km	460PS/338KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 6,090 mm 幅: 2,460 mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ LED	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎ 標準、2.0		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	◎ アナログ		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎ スチール 300L	
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/ 鉄板				
異音	◎					デフ		
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	/					異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	

特記事項 スマートキー2本、ドアキー2本
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	13	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
13	13	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
13	13	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア			13	スベア		275/80R22.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ/木材運搬車	喜多村製作所	T53410	令和 4年
【備考】 スタクション穴×14、スタクションポール×14、床フック3対とリヤ1個			
クレーン/クレーン/掴みクレーン	ヒアブ	F105Z 87 「BF105Z000657」	令和 4年
【備考】 ログリフトクレーン、格納式、トップシート			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ