

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年12月	TPG-NLR85N	冷凍バン	NLR85-7018447
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
249,048km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：3,750 mm 幅：1,690 mm 高：1,730 mm 門高：1,720 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー傷
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	○	残量少ない	床材質	／	アルミ I型キーストン	パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 75ℓ
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項 *H31/2月、129707Kmディーラーにてリビルトエンジンと交換済（記録簿無）。
キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。*エンジンコーションプレート欠品。
エンジンキー2本(1本キーレス付)、ボディキー3本

記録簿 有（H27/12～R4/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	2			205/65R16	205/65R16		
—	—			—	—		
2	3	3	2	205/65R16	205/65R16	205/65R16	205/65R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
7				205/65R16			