

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年1月	TPG-FD7JLAG	アルミウイング	FD7JLA-22739	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
193,768km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,280 mm 高：2,412 mm	幅：2,395 mm 門高：2,329 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ （不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー
バックカメラ （不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト （種類）	－	
ヘッドライト （不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ※R1/05月：走行25,969km時、クラッチOH済

記録簿 有（H29/4～R2/10）

タイヤ残量			
単位：mm			
11	11		
－	－		
11	11	11	11
－	－	－	－
スベア		11	－

タイヤサイズ			
225/80R17.5	225/80R17.5		
－	－		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－
スベア		225/80R17.5	－
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-	平成29年1月(不明)





【備考】ラッシング2段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】