

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|------------|-------|---|
| 車名 | 年式 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 平成26年2月 | TKG-FEB50 | ドライバン | FEB50-523096 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 231,351km | 150PS/110KW | A/T デュオニック | パキューム | 長: 4,500 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,110 mm 門高: 2,060 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|---------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹き返し | ◎ | |

| ミッション | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | / | |

| 電装関係 | | |
|----------------|----|------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| パワーウィンドウ (運転席) | ◎ | |
| パワーウィンドウ (助手席) | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | - | ナビ付き |
| オーディオ (不具合) | ◎ | |
| バックカメラ (色) | - | |
| バックカメラ (不具合) | ◎ | |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | / | |
| タコグラフ | / | |

| キャビン | | |
|--------------|----|------------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| シート | ○ | へたり、汚れ、スレ |
| ヘッドライト (種類) | - | |
| ヘッドライト (不具合) | ◎ | |
| ウィンカー | ◎ | 前: 後: サイド: |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

| 走行関係 | | |
|------------|----|------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ハンドル | ◎ | |
| エアサス (種類) | - | |
| エアサス (不具合) | / | |
| パワーステアリング | ◎ | |
| リーフサス | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール |

| デフ | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | / | |

特記事項 キャブ内キズ、汚れ テールランプ左右取付割れ

記録簿 有 (R1/10~R2/10)

| タイヤ残量 | | | |
|--------|---|---|---|
| 単位: mm | | | |
| 5 | 5 | | |
| - | - | | |
| 3 | 0 | 3 | 3 |
| - | - | - | - |
| スベア | 4 | - | |

| タイヤサイズ | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 205/75R16 | 205/75R16 | | |
| - | - | | |
| 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| - | - | - | - |
| スベア | 205/75R16 | | |





素材: 鉄 備考:

| 上物仕様 | | | |
|-------|------|----------|-------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ドライバン | パプコ | 3Z6G2638 | 平成26年 |

【備考】 ラッシング2段 左右丸カンフック6対 庫内灯3ケ (1.2番目不灯)

| 格納ゲート | パプコ | PRAK10-6474N | 平成26年 |
|---|-----|--------------|-------|
| 【備考】 PG寸法 全長1,165mm 全幅2,095mm 有効長965mm 有効幅1,905mm | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【上物仕様備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リヘア可) |



【外装】

【ボデー内】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|