

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H20	PDG	FRR34-7003421	冷凍車PG
走行	馬力	シフト		
656,390 km	240 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
エアリー	バキューム	長： 5.80 m 幅： 2.16 m 高： 2.02 m 門高： 2.01 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	カベツトガニジミ
水漏れ	○	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
ワイパー	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へり、ワレ、ガタ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

※パワステがイオイルジミ
※17ドライヤー要オーバーホール

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

燃料タンク200L 室内汚れ、ヤニ汚れ パネル廻りテープ補修 小物入れ欠品 フロアーマット破れ

アルミホイール 記録簿有り (H30/10~R1/9)

タイヤ残量

単位：mm

9	9		
9	9	10	8
スペア	5		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	東プレ	H081969	H20/9	左サイドドア観音 断熱サイド50mm リヤ75mm
冷凍機	東プレ	KL42LOC-C	H20/9	-30℃設定
格納ゲート	新明和	RAK10-6465D		ラゲコン 長1560mm 幅2000mm ストッパ-迄1400mm 幅2050mm 最大昇降質量1000kg

ラッシング2段 庫内灯3ケ 床T型キーストン 水抜き穴2ヶ所 90度ストッパー

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

