

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年12月	2KG-FK61F	アルミウイング	FK61F-600008
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
86.911km	220PS/162KW	M/T 6速	エア―	長：6,274 mm 幅：2,401 mm 高：2,421 mm 門高：2,333 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	―	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにしみ程度	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎			◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ワイパー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		ミラー	○	右バックミラー取り付け部破損
マフラー	◎		オーディオ	―		走行関係		
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し	◎					ハンドル	◎	
ミッション			バックカメラ (色)	―	カラー カラー	エアサス (種類)	―	
点検項目	結果	状態	バックカメラ (不具合)	◎		エアサス (不具合)	／	
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ギア抜け	◎		ETC	／		リーフサス	◎	
クラッチ	◎		タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
異音	◎		デフ			点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項
アイドリングストップ
記録簿 有 (H30/12～H31/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
―	―			―	―		
2	9	8	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
―	―	―	―	―	―	―	―
スベア							
				スベア	―	―	
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W081E11-03」	令和 1年
【備考】引出し床フック5対、ラッシング2段、庫内灯x3、渡し板			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM 10-	平成29年
【備考】有効幅2240mm、全幅2384mm、有効長1340mm、全長1558mm			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ