

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	R1	2KG	FK61F-602900	平ボディ
走行	馬力	シフト		
1,175 km	220 <input checked="" type="radio"/> ps/kw	<input checked="" type="radio"/> M/T	A/T	セミA/T 5速
ブレーキ		ボディ内寸		
<input checked="" type="radio"/> エア <input type="radio"/> バキューム		長： 6.21 m 幅： 2.13 m 高： 0.40 m 門高： m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
水漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
燃料漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
排気	<input checked="" type="radio"/>	
排圧	<input checked="" type="radio"/>	
マフラー	<input checked="" type="radio"/>	
ターボ	<input checked="" type="radio"/>	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	<input checked="" type="radio"/>	
スターター	<input checked="" type="radio"/>	
オルタネーター	<input checked="" type="radio"/>	
パワーステアリング	<input checked="" type="radio"/>	
坂道発進装置	<input checked="" type="radio"/>	
異常ランプ	<input checked="" type="radio"/>	
オーディオ	<input checked="" type="radio"/>	
バックカメラ	<input checked="" type="radio"/>	
電格ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	<input checked="" type="radio"/>	
シート	<input checked="" type="radio"/>	
ヘッドライト	<input checked="" type="radio"/>	HID
ウィンカー	<input checked="" type="radio"/>	
ワイパー	<input checked="" type="radio"/>	
ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	<input checked="" type="radio"/>	
ギア抜け	<input checked="" type="radio"/>	
クラッチ	<input checked="" type="radio"/>	
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
リターダ	<input checked="" type="radio"/>	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	<input checked="" type="radio"/>	
スプリング	<input checked="" type="radio"/>	
エアサス	<input checked="" type="radio"/>	
ベラシャフト	<input checked="" type="radio"/>	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
デフロック	<input checked="" type="radio"/>	

特記事項
ETC付 タコグラフ無し

タイヤ残量

単位：mm

<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>		
<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>
<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>
スペア		<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="9"/>

タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボディ	パナソニック	3143 112P		
丸カンフック5対 燃料タンク100L				

外装状態	
ボディコーション	フレーム番号
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 ( )	<input checked="" type="radio"/> 確認済 <input type="radio"/> 一部不鮮明 <input type="radio"/> 見えない
フレームのさび	飛石
<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 点傷有 <input type="radio"/> 飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

