

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成27年1月	QKG-CYL77A	アルミウイング	CYL77A-7006000	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
416,416km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 高：2,490 mm	幅：2,400 mm 門高：2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ （不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー
バックカメラ （不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト （種類）	－	H I D
ヘッドライト （不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス（種類）	－	リヤエアサス スーパーキックドライ ブ付。
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項	キャブ内汚れ、傷。
記録簿	有（H28/1～R2/4）

タイヤ残量			
単位：mm			
0	3		
－	－		
7	7	2	1
1	3	3	3
スベア		－	－

タイヤサイズ			
275/80R22.5	275/80R22.5		
－	－		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア		－	－
素材：鉄		備考：スベアタイヤ無し。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL「W9DD697」	平成27年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ