

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成29年3月	TKG-XZU710M	冷凍バン	XZU710-0021536
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
17,340km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,270 mm 幅：1,990 mm 高：1,900 mm 門高：1,890 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	－	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー		前： 後： サイド：
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎			◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		ワイパー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎		ミラー	○	左カパー傷。
マフラー	◎		オーディオ	－		走行関係		
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し	◎		ミッション			ハンドル	◎	
			点検項目	結果	状態	エアサス (種類)	－	
ギア鳴き	◎		バックカメラ (色)	－	カラー カラー	エアサス (不具合)	／	
ギア抜け	◎		バックカメラ (不具合)	◎		パワーステアリング	◎	
クラッチ	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
異音	◎		ETC	◎	標準	燃料タンク	◎	100L
オイル漏れ	◎		タコグラフ	／		デフ		
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	アイドリングストップ付き
記録簿	有 (H29、6～R2、12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	4			205/70R17.5	205/70R17.5		
－	－			－	－		
5	5	5	5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スベア				7	－		
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H163843	平成29年
【備考】断熱：リヤ70mm サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。前後水抜き穴4ケ。90度ストッパー。左観音扉式サイド扉。			
直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV32LSC-M	平成29年
【備考】-30℃設定 (1hで+5℃→ -17℃確認)。スタンバイケーブフル付。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-	平成29年
【備考】PG寸法：全長1165mm、全幅1895mm (有効長960mm、有効幅1810mm)。最大荷重1000Kg。3枚折り。ラジコン付。			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ