

| 車両情報  |             |          |           |          |              |               |
|-------|-------------|----------|-----------|----------|--------------|---------------|
| 車名    |             | 年式       | 型式        | 形状       | 車台番号         |               |
| 三菱ふそう |             | 令和 2年12月 | 2KG-FK62F | 脱着式コンテナ車 | FK62F-605618 |               |
| 走行    | 馬力          | シフト      |           | ブレーキ     | ボディ内寸        |               |
| 469km | 220PS/162KW | M/T 6速   |           | エア―      | 長：mm<br>高：mm | 幅：mm<br>門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係              |    |       |
|-------------------|----|-------|
| 点検項目              | 結果 | 状態    |
| エアコン              | ◎  |       |
| スターター             | ◎  |       |
| オルタネーター           | ◎  |       |
| パワーウィンドウ<br>（運転席） | ◎  |       |
| パワーウィンドウ<br>（助手席） | ◎  |       |
| 坂道発進装置            | ◎  | E ZGO |
| 異常ランプ             | ◎  |       |
| オーディオ             | ―  |       |
| オーディオ<br>（不具合）    | ◎  |       |
| バックカメラ（色）         | ―  |       |
| バックカメラ<br>（不具合）   | /  |       |
| 電格ミラー             | ◎  |       |
| ETC               | /  |       |
| タコグラフ             | /  |       |

| キャビン            |    |                  |
|-----------------|----|------------------|
| 点検項目            | 結果 | 状態               |
| シート             | ◎  |                  |
| ヘッドライト<br>（種類）  | ―  | H I D            |
| ヘッドライト<br>（不具合） | ◎  |                  |
| ウィンカー           | ◎  | 前：<br>後：<br>サイド： |
| ワイパー            | ◎  |                  |
| ミラー             | ◎  |                  |

| 走行関係      |    |              |
|-----------|----|--------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態           |
| ハンドル      | ◎  |              |
| エアサス（種類）  | ―  |              |
| エアサス（不具合） | /  |              |
| パワーステアリング | ◎  |              |
| リーフサス     | ◎  |              |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール<br>100L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 未使用車





記録簿 無 ○

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
| 6     | 6 |   |   |
| ―     | ― |   |   |
| 6     | 6 | 6 | 6 |
| ―     | ― | ― | ― |
| スヘア   |   | 7 | ― |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |
|             | ―           | ―           |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| ―           | ―           | ―           | ―           |
| スヘア         |             | 225/80R17.5 | ―           |
| 素材：鉄        |             | 備考：         |             |

| 上物仕様        |       |                      |       |
|-------------|-------|----------------------|-------|
| 上物名         | メーカー  | 型式「製造番号」             | 年式    |
| 脱着式コンテナ車    | 新明和工業 | CCA44-31「F105486295」 | 令和 2年 |
| 【備考】ツインホイスト |       |                      |       |
|             |       |                      |       |
| 【備考】        |       |                      |       |
|             |       |                      |       |
| 【備考】        |       |                      |       |
|             |       |                      |       |
| 【上物仕様備考】    |       |                      |       |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



|      |       |    |     |    |        |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |