

| 車両情報    |             |            |         |                                                 |
|---------|-------------|------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名      | 年式          | 型式         | 形状      | 車台番号                                            |
| 日野      | 令和 1年11月    | 2PG-FD2ABG | アルミウイング | FD2AB-115441                                    |
| 走行      | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 1,177km | 240PS/177KW | M/T 6速     | エア―     | 長：6,270 mm 幅：2,380 mm<br>高：2,420 mm 門高：2,330 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| 異音      | ◎  |    |
| オイル混入   | ◎  |    |
| オイル漏れ   | ◎  |    |
| 水混入     | ◎  |    |
| 水漏れ     | ◎  |    |
| 燃料漏れ    | ◎  |    |
| 排気      | ◎  |    |
| マフラー    | ◎  |    |
| ターボ     | ◎  |    |
| 冷却水吹き返し | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

| 電装関係              |    |            |
|-------------------|----|------------|
| 点検項目              | 結果 | 状態         |
| エアコン              | ◎  |            |
| スターター             | ◎  |            |
| オルタネーター           | ◎  |            |
| パワーウィンドウ<br>（運転席） | ◎  |            |
| パワーウィンドウ<br>（助手席） | ◎  |            |
| 坂道発進装置            | ◎  |            |
| 異常ランプ             | ◎  |            |
| オーディオ             | ―  |            |
| オーディオ<br>（不具合）    | ◎  |            |
| バックカメラ（色）         | ―  | カラー<br>カラー |
| バックカメラ<br>（不具合）   | ◎  |            |
| 電格ミラー             | ◎  |            |
| ETC               | ◎  |            |
| タコグラフ             | /  |            |

| キャビン            |    |                  |
|-----------------|----|------------------|
| 点検項目            | 結果 | 状態               |
| シート             | ◎  |                  |
| ヘッドライト<br>（種類）  | ―  | LED              |
| ヘッドライト<br>（不具合） | ◎  |                  |
| ウィンカー           | ◎  | 前：<br>後：<br>サイド： |
| ワイパー            | ◎  |                  |
| ミラー             | ◎  |                  |

| 走行関係      |    |        |
|-----------|----|--------|
| 点検項目      | 結果 | 状態     |
| ハンドル      | ◎  |        |
| エアサス（種類）  | ―  | リヤエアサス |
| エアサス（不具合） | ◎  |        |
| パワーステアリング | ◎  |        |
| リーフサス     | ◎  |        |
| 燃料タンク     | ◎  | 200L   |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |





| 上物仕様    |         |            |       |
|---------|---------|------------|-------|
| 上物名     | メーカー    | 型式「製造番号」   | 年式    |
| アルミウイング | トランテックス | W034F26-01 | 令和 1年 |

【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ヶ。

| 格納ゲート                                                                           | トランテックス | TRAK10- | 令和 1年 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 【備考】最大荷重1000Kg。2枚折り。ラジコン付。庫内PGリモコン付。PG寸法：全長1550mm、全幅2380mm、有効長1280mm、有効幅2310mm。 |         |         |       |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  |  |  |
| 【備考】     |  |  |  |
| 【上物仕様備考】 |  |  |  |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



特記事項 アイドリングストップ付。

記録簿 有（R2/12）

| タイヤ残量 |    |    |    |
|-------|----|----|----|
| 単位：mm |    |    |    |
| 11    | 11 |    |    |
| ―     | ―  |    |    |
| 11    | 11 | 11 | 11 |
| ―     | ―  | ―  | ―  |
| スベア   |    | 11 | ―  |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 225/80R17.5 |             | 225/80R17.5 |             |
| ―           |             | ―           |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| ―           | ―           | ―           | ―           |
| スベア         |             | 225/80R17.5 | ―           |

素材：鉄      備考：

|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |