

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	TKG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0026800	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
61,909km	136PS/100KW	M/T 5速	パキューム	長：4,512 mm 高：2,169 mm	幅：2,078 mm 門高：2,107 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ （不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー
バックカメラ （不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト （種類）	－	ハロゲン
ヘッドライト （不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ





記録簿 有 (R1/1～R2/2)

タイヤ残量			
単位：mm			
	2	3	
	－	－	
1	2	3	1
－	－	－	－
スベア			
	7	－	

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	－	－	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
－	－	－	－
スベア		205/70R17.5	－
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V055E34-03」	令和 1年
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3ヶ、庫内PGリモコン、左サイドドア(スライド式)			
跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-	令和 1年
【備考】 最大昇降質量1,000kg、全長1,550mm全幅2,110mmストッパー迄長さ1310mm 幅1,980mm			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----