

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
いすゞ		平成29年7月	TKG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7116584	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
約 75.057km	240PS/177KW	M/T 6速		エア-	長: 6,270 mm	幅: 2,410 mm
					高: 2,400 mm	門高: 2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)	—	カラー カラー
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト (種類)	—	HID
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	◎	前: 後: サイド:
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーキャップ欠品

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	—	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。アイドリングストップ付
記録簿 ○

タイヤ残量





単位: mm

7	7		
—	—		
7	7	7	6
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>		
—	—		
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	
素材：鉄	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS「W6HH729」	
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯3個。引出フック5対			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A「G5H1058」	
【備考】PG寸法：全長1585mm全幅2320mm（有効長1300mm有効幅2185mm）			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----