

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	平成24年11月	TKG-XZU710M	塵芥車	XZU710-0004551		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
258,606km	150PS/110KW	M/T 6速		バキューム	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	残量少ない ：滑り有。要オーバーホール。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ（不具合）	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト（種類）	－	ハロゲン
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	前： 後： サイド：
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドルリングストップ付。
記録簿	（ ）

タイヤ残量			
単位：mm			
6	8		
－	－		
6	6	6	6
－	－	－	－
スペア		－	－

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
－		－	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－
スペア		－	－
素材：鉄		備考：スペアータイヤ、キャリア無。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	富士重工	LP682「2110061」	平成24年
【備考】容積6.1。積載荷重中心位置荷箱前端より1.315m。回転板式。ダンプ排出。荷台前収納力ゴ付。看板跡あり。			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ