

管理番号： 083248

USHIJIMA 車検チェックシート

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
UDトラック	H23	LDG	CV5YL-00165	タンク車
走行	馬力	シフト		
617,332 km	350 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ バキューム		長： m	幅： m	高： m 門高： m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ニジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、へたり、ヤブレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
キャブ内キズ、汚れ ETC、タコグラフ付 スタットレスタイヤ アルミホイール
フロント、リヤタイヤPR違い

タイヤ残量			
単位：mm			
9	6		
10	6		
13	13	12	13
スペア	4		

タイヤサイズ			
11R22. 5/16PF	11R22. 5/16PF		
11R22. 5/16PF	11R22. 5/16PF		
11R22. 5/14PR	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF	11R22. 5/14PF

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
タンク	東急車両	LA0164A M230-186	H23/9	最大数量16KL 6槽式 (4KL、2KL、2KL、2KL、2KL、4KL)
移動貯蔵タンク定期点検済（33年7月10日まで、結果報告書有り） ハイテクローリー装置付き				
燃料タンク200L 品名：第1、2石油類（化学名：軽油、灯油）				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

