

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TKG	FEA50-542023	ドライバンPG
走行	馬力	シフト		
191,810 km	150 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアブレーキ ・ バキューム		長： 3.22 m 幅： 1.76 m 高： 1.85 m 門高： 1.77 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	噴射ホップ付近シミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
バッテリー	◎	
ワイパー	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
燃料タンク70L ナビ ETC付 シートカバー破れ ※バッテリー12V 1個
記録簿有り (H28/3~R1/9)

タイヤ残量	
単位：mm	
1	1
／	／
1	2
1	1
1	1
／	／
／	／
／	／
スペア	4

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ドライバン	ハブコ	586N8849		左サイドドア (スライド式)
垂直PG	ハブコ	REV08-1103		最大昇降質量800Kg 長さ1000mm 幅1775mm ストップ-迄長さ870mm 幅1720mm
ラッシング1段 水抜き穴2ヶ 庫内灯2ヶ 前後ベンチレーター 庫内PGリモコン 床ステンレス 90度ストッパー PGサビ有り 前面ベンチレーターカバー割れ				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

