

管理番号： 073259

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H17	ADG	FRR90K3S-7000313	クレーン付・平
走行	馬力	シフト		
28,437 km	190 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T スム-サ-F2ペダル 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ バキューム		長： 5.47 m 幅： 2.15 m 高： 0.38 m 門高： m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヨレ、補修跡
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ

タイヤ残量			
単位：mm			
9	10		
／	／		
9	9	9	9
／	／	／	／
スベア	2	／	

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボデー	完成品			
クレーン	タタノ	310-140-10110 ER9806		ZR303 3段ブーム フックイン
床板腐食、穴あき 横ネタ腐食 サイドアオリローブ穴4対				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

