

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	TKG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0026903	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
30.901km	136PS/100KW	M/T 5速	パキューム	長：4,500 mm 高：2,169 mm	幅：2,080 mm 門高：2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	—	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト（種類）	—	ハロゲン
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	—	
エアサス（不具合）	/	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項





記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
	3	2	
	—	—	
1	3	3	1
—	—	—	—
スベア			
	7	—	

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スベア		205/70R17.5	—
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V058E44-01」	令和 1年1月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3ヶ、90度ストッパー、渡し板、サイドドア(スライド式)			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-	令和 1年1月
【備考】 最大昇降質量1,000kg 全長1,230mm 幅1,990mm ストッパー迄長さ980mm			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】