

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年10月	TKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90S2-7084994
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
432.005km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,220 mm 幅: 2,220 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト (種類)	—	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にしみ程度	オルタネーター	◎		ヘッドライト (不具合)	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ (運転席)	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ (助手席)	◎		ワイパー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	—				
ターボ	◎		オーディオ (不具合)	◎	ラジオのみ			
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ (色)	—	カラー			
ミッション			バックカメラ	◎				
点検項目	結果	状態	(不具合)			ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		電格ミラー	◎		エアサス (種類)	—	
ギア抜け	◎		ETC	◎	標準	エアサス (不具合)	/	
クラッチ	◎		タコグラフ	◎	アナログ	パワーステアリング	◎	
異音	◎					リーフサス	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
デフ			デフ			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷 アイドリングストップ付
記録簿 ()

タイヤ残量

単位：mm

4

3

—

—

6

6

5

6

—

—

—

—

スベア

11

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スベア

225/80R17.5




—

素材：鉄

備考：スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS「W4DB820」	(不明)
【備考】ラッシングレール2段 引き出しフック5対 庫内灯3ケ 前面側面下部鉄板張り 右側面コルゲートパネル切り張り補修有り			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	精修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ