

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年3月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-110538	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
205,304km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,300 mm 高：2,420 mm	幅：2,400 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト（種類）	－	LED
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項





記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
10	8		
－	－		
9	8	10	11
－	－	－	－
スベア			
	2	－	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	－	－	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－
スベア		225/80R17.5	－
素材：鉄		備：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W081E51-04」	令和 1年
【備考】跳ね上げリヤドア、ラッシング2段、庫内灯3個、引き出し床フック9対。			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-	令和 1年
【備考】有効幅2290mm、有効長1340mm、全幅2430mm、1560mm。ラジコン付き。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----