

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年9月	2KG-FJ2ABG	冷凍バン	FJ2AB-101710	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
355km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：7,172 mm 高：2,208 mm	幅：2,331 mm 門高：2,038 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	—	カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト（種類）	—	LED
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	—	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項

記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				12	—		
				265/70R19.5	—		
素材：鉄				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8263-2「B170619」	平成29年10月
【備考】ラッシング2段、水抜き穴x4、LED庫内灯2列、エアリブ、天井結露防止シート、左サイドドア片側開き、リヤドア90度ストッパー			
直結	デンソー		
【備考】2エバ仕様、-32℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-	平成29年9月
【備考】二枚折り、有効幅及び全幅2215mm、全長1550mm、キャスターストッパーまで1413mm			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----