

車 両 情 報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
日野		平成28年2月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-15450
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
508.011km	380PS/279KW	M/T 7速		エア－	長：9,380 mm 幅：2,290 mm 高：2,290 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量強時、ビビリ音。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	カラー カラー
バックカメラ（不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト（種類）	－	H I D
ヘッドライト（不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス（種類）	－	リヤエアサス
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F155235	平成28年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段（後方3段）。庫内灯5ヶ。水抜き穴前方2ヶ。90度ストッパー。			
直結（スタンバイ付）	東プレ	MG82LSC-T	平成28年
【備考】-30℃設定 1hで+11.5℃ → -2.5℃ 確認。 スタンバイコード付。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-	令和 2年
【備考】＊年式違い。 最大荷重1000Kg。2枚折り。庫内リモコン付。ラジコン付。PG寸法：全長1575mm、全幅2290mm、有効長1255mm、有効幅2215mm。			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



特記事項	キャブ内汚れ、傷。スベアータイヤ、キャリア無。
記録簿	（ ）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	6			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	4	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		－	－	スベア		－	－
素材：アルミ				備考：			

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ