

| 車両情報      |             |             |       |                         |
|-----------|-------------|-------------|-------|-------------------------|
| 車名        | 年式          | 型式          | 形状    | 車台番号                    |
| いすゞ       | 平成24年3月     | SKG-NKR85AN | 高所作業車 | NKR85-7022602           |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                   |
| 142,896km | 150PS/110KW | M/T 6速      | パキューム | 長：mm 幅：mm<br>高：mm 門高：mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン    |    |                              |
|---------|----|------------------------------|
| 点検項目    | 結果 | 状態                           |
| 異音      | ◎  |                              |
| オイル混入   | ◎  |                              |
| オイル漏れ   | ○  | ロッカーケース、<br>オイルパン<br>オイルスイッチ |
| 水混入     | ◎  |                              |
| 水漏れ     | ◎  |                              |
| 燃料漏れ    | ◎  |                              |
| 排気      | ◎  |                              |
| マフラー    | ◎  |                              |
| ターボ     | ○  | もれ                           |
| 冷却水吹き返し | ◎  |                              |
| ミッション   |    |                              |
| 点検項目    | 結果 | 状態                           |
| ギア鳴き    | ◎  |                              |
| ギア抜け    | ◎  |                              |
| クラッチ    | ◎  |                              |
| 異音      | ◎  |                              |
| オイル漏れ   | ◎  |                              |
| リターダ    | ／  |                              |

| 電装関係              |    |        |
|-------------------|----|--------|
| 点検項目              | 結果 | 状態     |
| エアコン              | ◎  |        |
| スターター             | △  | ギヤ噛まない |
| オルタネーター           | ◎  |        |
| パワーウィンドウ<br>（運転席） | ◎  |        |
| パワーウィンドウ<br>（助手席） | ◎  |        |
| 坂道発進装置            | ◎  |        |
| 異常ランプ             | ◎  |        |
| オーディオ             | －  |        |
| オーディオ<br>（不具合）    | ◎  |        |
| バックカメラ（色）         | －  | カラー    |
| バックカメラ<br>（不具合）   | ◎  |        |
| 電格ミラー             | ◎  |        |
| ETC               | ／  |        |
| タコグラフ             | ／  |        |

| キャビン            |    |                  |
|-----------------|----|------------------|
| 点検項目            | 結果 | 状態               |
| シート             | ○  | 破れ、へたり<br>、擦れ、汚れ |
| ヘッドライト<br>（種類）  | －  | ハロゲン             |
| ヘッドライト<br>（不具合） | ◎  |                  |
| ウィンカー           | ◎  |                  |
| ワイパー            | ◎  |                  |
| ミラー             | ◎  |                  |

| 走行関係      |    |             |
|-----------|----|-------------|
| 点検項目      | 結果 | 状態          |
| ハンドル      | ○  | 擦れ          |
| エアサス（種類）  | －  |             |
| エアサス（不具合） | ／  |             |
| パワーステアリング | ◎  |             |
| リーフサス     | ◎  |             |
| 燃料タンク     | ◎  | スチール<br>75L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

| 特記事項       |
|------------|
| 記録簿    ( ) |

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
| 3     | 3 |   |   |
| －     | － |   |   |
| 5     | 6 | 4 | 4 |
| －     | － | － | － |
| スペア   |   | 4 | － |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 205/85R16 |           | 205/85R16 |           |
| －         |           | －         |           |
| 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 |
| －         | －         | －         | －         |
| スペア       |           | 205/85R16 | －         |
| 素材：鉄      |           | 備考：       |           |

| 上物仕様     |      |               |         |
|----------|------|---------------|---------|
| 上物名      | メーカー | 型式「製造番号」      | 年式      |
| 高所作業車    | アイチ  | SH11A「736110」 | 平成24年2月 |
| 【備考】     |      |               |         |
|          |      |               |         |
| 【備考】     |      |               |         |
|          |      |               |         |
| 【備考】     |      |               |         |
| 【上物仕様備考】 |      |               |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 小       | 亀裂 |

|      |       |        |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|--------|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 【外装】 |       | 【ボデー内】 |     |    |     |    |      |       |       |     |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき     | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |