

車両情報						
車名		年式	型式	形状	車台番号	
日野		平成25年3月	TKG-FD9JLAA	平ボディ	FD9JLA-12077	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
117,991km	210PS/154KW	M/T 6速		エア－	長：6,200mm 高：380mm	幅：2,100mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ （不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ （不具合）	／	
電格ミラー	◎	
ETC	○	標準
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト （種類）	－	H I D
ヘッドライト （不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）	／	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		平成25年3月
【備考】ローブア5対、セイコーラック			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



特記事項

記録簿 ()

タイヤ残量			
単位：mm			
9	10		
－	－		
5	5	9	10
－	－	－	－
スベア		2	－

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
－		－	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－
スベア		225/80R17.5	－
素材：鉄		備考：	

【外装】

外装キズ外装へこみうき曲がりサビ補修跡割れ

【ボデー内】

庫内キズ庫内へこみ庫内穴あき床汚れ